



**EN Installation:**

1. Pull out the USB cable.
2. Insert the USB connector into an available USB 2.0 port on your computer. If you need extra cable length, connect the USB connector to the USB extension cable and then connect the extension cable to your computer.
3. After a few seconds, the key (with pre-loaded user manuals and software utilities) will mount on your computer and appear on the desktop (Mac users) or in My Computer (Windows users).

NOTE: The LaCie USB Key Max is pre-formatted as FAT 32 volume, ready for immediate cross-platform use. For more details, please refer to the user manual.

**FR Installation:**

1. Sortez le câble USB.
2. Insérez le connecteur USB dans un port USB 2.0 disponible de votre ordinateur. Si le câble USB n'est pas assez long, branchez le connecteur USB sur le rallonge USB, puis branchez cette dernière sur votre ordinateur.
3. Au bout de quelques secondes, la clé sera chargée sur votre ordinateur (avec les manuels d'utilisation et les utilitaires préchargés) et apparaîtra sur le Bureau (Mac) ou dans Poste de travail (Windows).

REMARQUE : La clé LaCie USB Key Max est préformatée en tant que volume FAT 32 pour une utilisation immédiate sous Mac et Windows. Pour tout complément d'information, reportez-vous au manuel d'utilisation.

**PL Instalacja:**

1. Wyłącznij przewód USB.
2. Włóż złącze USB do wolnego portu USB 2.0 w komputerze. Jeśli potrzebny jest dłuższy przewód, podłącz złącze USB do przewodu przedłużacza USB, a następnie podłącz przewód przedłużacza do komputera.
3. Po kilku sekundach dysk (zawierający wstępnie załadowane podręczniki użytkownika i programy narzędziowe) zostanie zamontowany w komputerze i wyświetli się na pulpicie (Macintosh) lub w oknie Mój Komputer (Windows).

UWAGA: Klucz LaCie USB Key Max jest wstępnie sformatowany w systemie plików FAT 32, dzięki czemu nadaje się do natychmiastowego stosowania na różnych platformach. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika.

**RU Установка:**

1. Вытащите USB-кабель.
2. Вставьте USB-разъем в свободный порт USB 2.0 компьютера. Если длины кабеля не хватает, вставьте USB-разъем в удлинитель с интерфейсом USB и подключите последний к компьютеру.
3. Через несколько секунд привод с предварительно загруженными руководствами пользователя и утилитами будет обнаружен компьютером, и его обозначение появится на рабочем столе Mac OS или в папке «Мой компьютер» в системе Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ. Привод LaCie USB Key Max предварительно сформатирован в файловой системе FAT 32 и готов для использования на разных платформах, не требуя настройки. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

**IT Installazione**

1. Estrarre il cavo USB.
2. Inserire il connettore USB in una porta USB 2.0 libera del computer. Se si ha l'esigenza di usare un cavo più lungo, è possibile collegare il connettore USB al cavo di prolunga USB, quindi collegare il cavo di prolunga al computer.
3. Dopo qualche secondo l'unità (con le guide per l'utente e le utility software) viene installata nel computer e visualizzata sulla scrivania (Mac) o in Risorse del computer (Windows).

NOTA: l'unità LaCie USB Key Max è preformattata come volume FAT 32 e può quindi essere immediatamente usata su tutti i tipi di piattaforma. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.

**DE Installation:**

1. Ziehen Sie das USB-Kabel heraus.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien USB 2.0-Anschluss des Computers. Wenn Sie ein längeres Kabel benötigen, verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Verlängerungskabel und schließen Sie das Verlängerungskabel an den Computer an.
3. Nach einigen Sekunden wird der Key (mit vorinstallierten Benutzerhandbüchern und Dienstprogrammen) beim Computer angemeldet und auf dem Desktop (Mac) bzw. unter „Arbeitsplatz“ (Windows) angezeigt.

HINWEIS: Der LaCie USB Key Max ist als FAT 32-Volumen vorformatiert. Er kann sofort plattformübergreifend eingesetzt werden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

**EL Εγκατάσταση:**

1. Τραβήξτε έξω το καλώδιο USB.
2. Εισάγετε το βύσμα USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB 2.0 στον υπολογιστή σας. Εάν χρειάζεστε επιπλέον μήκος καλωδίου, συνδέστε το βύσμα USB στο καλώδιο επέκτασης USB και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο επέκτασης στον υπολογιστή σας.
3. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, το κλειδί (με προφορτωμένα χειρίδια χρήσης και βοηθητικά προγράμματα λογισμικού) θα εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή (χρήστες Mac) ή στο My Computer (χρήστες Windows).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το LaCie USB Key Max είναι προμορματοποιημένο με μονόδα FAT 32, έτοιμο για άμεση χρήση μεταξύ λειτουργικών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο χειρίδιο χρήσης.

**JP インストール:**

1. USB ケーブルを引き出します。
2. USB コネクタをコンピュータの空き USB 2.0 ポートに取り付けます。ケーブルの長さが必要ない場合は、USB コネクタを USB 延長ケーブルに接続してから、延長ケーブルをコンピュータに接続します。
3. 数秒すると、キー（およびロード済みのユーザー マニュアルとソフトウェア ユーティリティ）がコンピュータにマウントされ、デスクトップ（Mac の場合）か「マイコンピュータ」（Windows の場合）に表示されます。

注記: LaCie USB Key Max はクロスプラットフォームですぐ使用できるように、FAT 32 ボリュームとしてフォーマットされています。詳しくは、ユーザー マニュアルを参照してください。

**ES Instalación:**

1. Extraiga el cable USB.
2. Introduzca el conector USB en un puerto USB 2.0 disponible del ordenador. Si necesita longitud de cable adicional, conecte el conector USB al cable de extensión USB y luego conecte éste al ordenador.
3. Pasados unos segundos, la unidad (con los manuales de usuario y utilidades de software precargados) se instalará en el ordenador y aparecerá en el escritorio (usuarios de Mac) o en Mi PC (usuarios de Windows).

NOTA: La unidad LaCie USB Key Max está preformateada como un volumen FAT 32, lista para utilizarse en distintas plataformas. Si desea más información, consulte el manual del usuario.

**NL Installatie:**

1. Trek de USB-kabel naar buiten.
2. Steek de USB-connector in een beschikbare USB 2.0-poort op uw computer. Indien u extra kabel nodig heeft, sluit dan de USB 2.0-connector aan op de USB-verlengkabel en steek deze verlengkabel in uw computer.
3. Na een paar seconden wordt de key (met voorgeladen gebruiksaanwijzingen en softwarehulpprogramma's) op uw computer geactiveerd en verschijnt op het bureaublad (Mac-gebruikers) of in Deze computer (Windows-gebruikers).

OPMERKING: De LaCie USB Key Max is voorgeformateerd als FAT 32-volume, en onmiddellijk inzetbaar voor platformafhankelijk gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor nadere informatie.

**ZH 安装:**

1. 拔出 USB 电缆。
2. 将 USB 连接器插入计算机上可用的 USB 2.0 端口。如果需要更长的电缆，请将 USB 连接器连接到 USB 延长电缆，然后再将延长电缆连接到计算机。
3. 几秒钟之后，带有预加载用户手册和软件实用程序的 Key Max 就会安装在您的计算机上，并显示在桌面上（Mac 用户）或“我的电脑”中（Windows 用户）。

注意: LaCie USB Key Max 已预格式化为 FAT 32 卷，可直接跨平台使用。有关详细信息，请参见《用户手册》。

**KO 설치:**

1. USB 케이블을 제거합니다.
2. USB 커넥터를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 2.0 포트에 끼워 넣습니다. 케이블 길이가 짧다면 USB 2.0 케이블을 USB 연장 케이블에 연결한 후 이 연장 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.
3. 몇 초 후에 키(사전 로드된 사용 설명서와 소프트웨어 유틸리티가 있음)가 컴퓨터에 탑재되고 바탕 화면(Mac) 또는 내 컴퓨터(Windows)에 나타납니다.

주: LaCie USB Key Max는 FAT 32 볼륨으로 미리 포맷되어 있어 여러 플랫폼에 바로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

**PT Instalação:**

1. Desligue o cabo USB.
2. Ligue o conector USB a uma porta USB 2.0 disponível do computador. Se necessitar de mais comprimento de cabo, ligue o conector USB ao cabo de extensão USB e, em seguida, ligue este último ao computador.
3. Passados alguns segundos, a chave (com os manuais do utilizador e utilitários de software pré-instalados) é instalada no computador e apresentada no ambiente de trabalho (utilizadores do Mac) ou em O meu computador (utilizadores do Windows).

NOTA: O Círculo USB Key Max encontra-se pré-formatado como volume FAT 32, preparado para utilização imediata da plataforma híbrida em Mac e Windows. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.

**SV Installation:**

1. Dra ut USB-kabeln.
2. Sätt in USB-kontakten i en ledig USB 2.0-port på din dator. Om du behöver en längre kabel, anslut USB-kontakten till USB-förlängningskabeln och anslut sedan förlängningskabeln till din dator.
3. Efter några sekunder installeras nyckeln (med för-laddade användarmanualer och hjälpprogram) på din dator och visas på skrivbordet (Mac-användare) eller i Den här datorn (Windows-användare).

OBSERVERA! LaCie USB Key Max är för-formatterad som en FAT 32-volym och är klar för omedelbar användning på alla plattformar. Mer information finns i användarhandboken.

**TH Installation:**

1. Pull out the USB cable.
2. Insert the USB connector into an available USB 2.0 port on your computer. If you need extra cable length, connect the USB connector to the USB extension cable and then connect the extension cable to your computer.
3. After a few seconds, the key (with pre-loaded user manuals and software utilities) will mount on your computer and appear on the desktop (Mac users) or in My Computer (Windows users).

NOTE: The LaCie USB Key Max is pre-formatted as FAT 32 volume, ready for immediate cross-platform use. For more details, please refer to the user manual.

**TR Kurulum:**

1. USB kablosunu dışarı çekin.
2. USB konektörünü bilgisayarınızda kullanılabildiği bir USB 2.0 bağlantı noktasına takın. Daha uzun bir kabloya gerek duyarsanız USB konektörünü USB uzatma kablosuna, uzatma kablosunu da bilgisayarınıza bağlayın.
3. Bir kaç saniye sonra, anahtar önceden yüklenmiş kullanım talimatları ve yazılım yardımcı programlarıyla birlikte bilgisayarınıza bağlanır ve masaüstünde (Mac kullanıcıları) veya Bilgisayarınızda (Windows kullanıcıları) belirir.

NOT: LaCie USB Key Max, platformlar arası kullanıma hemen hazır, FAT 32 birimi olarak önceden biçimlendirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için kılif kullanım talimatınıza başvurun.

**DA Installation:**

1. Fjern USB-kablet.
2. Sæt USB-stikket i en ledig USB 2.0-port på computeren. Hvis du har brug for ekstra kabellængde, kan du tilslutte USB-stikket til USB-forlængerkablet og derefter tilslutte forlængerkablet til computeren.
3. Efter et par sekunder registreres nøglen (med forudindlæste brugervejledninger og softwareværktøjer) på computeren og vises på skrivebordet (Mac-brugere) eller i Denne computer (Windows-brugere).

BEMÆRK: LaCie USB Key Max er forudformateret som en FAT 32-enhed, så den med det samme er klar til brug på tværs af flere platforme. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen.

**FI Asennus:**

1. Vedä USB-kaapeli ulos.
2. Yhdistä USB-liitin tietokoneen vapaaseen USB 2.0-liitäntään. Jos tarvitset pidemmän kaapelin, yhdistä USB-liitin USB-jatkajohtoon ja liitä se tietokoneeseen.
3. Avoin sekä valmiiksi ladatut käyttöoppaat ja apuhjelmat) asennetaan tietokoneeseen muutama sekunnin kuluessa. Ne näkyvät työpöydällä (Mac) tai Omassa tietokoneessa (Windows).

HUOM. LaCie USB Key Max on alustettu FAT 32-tietyksi, joten se on välittömästi valmis monikäyttöympäristöön. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

**AR التثبيت:**

1. اسحب كابل USB.
2. أدخل موصل USB في أحد منافذ USB 2.0 بجهاز الكمبيوتر. إذا كنت بحاجة إلى إطالة الكابل، فقم بتوصيل موصل USB بكابل الإمتداد لجهاز الكمبيوتر.
3. بعد مرور بضع ثوانٍ سيبينم تحميل الفتح (مسئمة المستخدم والبرامج المساعدة الفعالة مسبقاً) على الكمبيوتر لديك مع ظهوره على سطح المكتب (مستخدمو Mac) أو في My Computer (جهاز الكمبيوتر) (Windows).

ملاحظة: تمت تهيئة LaCie USB Key Max مسبقاً كوحدة تخزين بنظام ملفات FAT 32، وهو جاهز للاستخدام الفوري التام على الأنظمة. للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة دليل المستخدم.

**HI Installation:**

1. Pull out the USB cable.
2. Insert the USB connector into an available USB 2.0 port on your computer. If you need extra cable length, connect the USB connector to the USB extension cable and then connect the extension cable to your computer.
3. After a few seconds, the key (with pre-loaded user manuals and software utilities) will mount on your computer and appear on the desktop (Mac users) or in My Computer (Windows users).

NOTE: The LaCie USB Key Max is pre-formatted as FAT 32 volume, ready for immediate cross-platform use. For more details, please refer to the user manual.